


# Metall- und Kunststoffwerke

- Tankreinigung · Tankschutz
- Containerbau · Behälterbau
- Rohrreinigung · TV · Kanalsanierung



## Lageplan der untersuchten Leitungen

Objekt : 54321 Musterhausen , Hauptstr. 100  
 Eigentümer : Karl Mustermann  
 Datum der Untersuchung : 02.08.2007



Dieser Plan ist geistiges Eigentum der Firma Laudon GmbH & Co KG und darf nicht ohne Zustimmung vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Gezeichnet : K.Thieme

Maßstab: ohne

Datum : 03.08.2007

**Legende :**

————— untersuchte Leitung

..... nicht untersuchte Leitung

